

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
ZAWIERA 28 PONUMEROWANYCH FOTOGRAFII
I JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

inż. Ryszard Cyrulewski
PROJEKTANT KONSTRUKCJI
Upr. Nr ST-8388/174/77
Moczałek 33, 62-874 Brzeziny

OPIS DO FOTOGRAFII

Foto.nr 1,2,3,4,5,6 Widoczny fragment ogrodzenia. Mur między słupkami wykonany z cegły ceramicznej pełnej murowany na zaprawie wapiennej. Cegły posiadają różne długości i są wbudowane w sposób przypadkowy. Spoiny o różnej grubości. Okap wykonany z płytek okapowych, w kalenicy zabezpieczenie warstwą betonową.

Foto.nr 7,10 Widoczny sposób wykonania spad i okapu słupka. Spad wykonany z odpowiednio dociętych cegieł., okap z płytek ceramicznych.

Foto.nr 8,9,11 Widoczny murowany słupek ogrodzenia. Cegły posiadają różne długości i są wbudowane w sposób przypadkowy. Spoiny o różnej grubości. Okap wykonany z płytek okapowych, w kalenicy zabezpieczenie warstwą betonową.

Foto.nr 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 Widoczny dolny fragment ogrodzenia. Widoczny cokół z okładziną kamienną mocowaną na zaprawę cementową. oraz sposób ułożenia ciosów kamiennych. Widoczne dolne fragmenty muru z uszkodzeniami przez korozją biologiczną. Część spoin została wtórnie wzmocniona zaprawą cementową.

Foto. nr 22,23,24,25,26 Widoczna brama i furta od ul. Poniatowskiego. Zostały wykonane z elementów stalowych i zabezpieczone poprzez malowanie.

Foto. nr 27,28 Widoczne zawiasy bramy i furty cementarnej.

Opracował:

inż. Ryszard Cyrulewski














































WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
WŁÓDZI











